

TBox Ultra

Tbox Ultra 6350 не может подключиться к Google

Обновите прошивку.

Скачайте прошивку и поместите её в корневой каталог вашей карты micro SD.

Вставьте устройство, как показано на изображении.

Автоматическое обновление произойдёт на экране вашего автомобиля.

Ссылка для скачивания:

<https://drive.google.com/file/d/1KgZhKM8-xlZF809YkSDcMSAsXVjx1-fo/view?usp=sharing>

Прикрепленные файлы:

Уникальный ID решения: #1001

Автор: Vlad

Последнее обновление: 09-07-2026 15:53