

Carlinkit CPC200-CCPA

В приложении Autokit Bluetooth и Wi-Fi горят красным цветом

Решение:

1. Обновите APK AutoKit и оборудование до последней версии.
2. Если проблема по-прежнему возникает в последней версии (время от времени), отправьте нам фото с фиксацией проблемы.

Прикрепленные файлы:

Уникальный ID решения: #1017

Автор: Влад

Последнее обновление: 04-08-2026 11:11