

Carlinkit CPC200-CCPA

Carlinkit CCPA не запускает беспроводное соединение

Если ваш телефон успешно подключился к Bluetooth оборудования, а на экране автомобиля отображается сообщение «Подключено», но не переходит в режим беспроводного соединения

Метод 1:

1. Нажмите шестеренку/настройки в верхнем левом углу приложения AutoKit
2. Выберите «Дополнительные настройки»
3. Нажмите «Дополнительные настройки» 10 раз, появится опция имени Wi-Fi, измените название сети и попытайтесь повторно подключиться
4. Если это по-прежнему не решило проблему, обратитесь к методу 2.

Метод 2:

1. Перезагрузите телефон
2. Подключите оборудование к головному устройству автомобиля.
3. В свободный USB порт на устройстве, подключите Ваш телефон по проводу.
4. Проверьте, появилось ли соединение.
5. Обновите прошивку до последней версии.
6. Если не работает, добавьте вспомогательный кабель питания

Прикрепленные файлы:

Уникальный ID решения: #1016

Автор: Влад

Последнее обновление: 04-08-2026 09:32